




Rezerves daļu shēma URVJMAŠĪNA
Схема запчастей МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
Diagram of Spare Parts DRILL

UM1-10/500ER
v. 01.2013



Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.

Мод. №	Наименование	Шифр детали
01.	Винт	CX-ED101-01
02.	Патрон	CX-ED101-02
03.	Шпindelь	CX-ED101-03
04.	Шарик	CX-ED101-04
05.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838
06.	Кольцо стопорное	CX-ED101-06
07.	Кольцо зубчатое	CX-ED101-07
08.	Кольцо стопорное	CX-ED101-08
09.	Втулка	CX-ED101-09
10.	Винт	CX-ED101-10
11.	Полу корпус правый	CX-ED101-11
12.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
13.	Якорь	CX-ED101-13
14.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
15.	Статор	CX-ED101-15
16.	Дроссель	CX-ED101-16
17.	Выключатель	CX-ED101-17
18.	Конденсатор 0.22 mF	301447
19.	Трубка защитная	CX-ED101-19
20.	Кабель в сборе HO5VV-F (PVC) 2x0,75	301394
21.	Крышка щеткодержателя	CX-ED101-21
22.	Щеткодержатель	CX-ED101-22
23.	Щетка	CX-ED101-23
24.	Винт	CX-ED101-24
25.	Пластина	CX-ED101-25
26.	Полу корпус левый	CX-ED101-26