Rebir

Rezerves daļu shēma URBJMAŠĪNA
Схема запчастей МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
Ersatzteile BOHRMASCHINE
Diagram of Spare Parts DRILL

TYP **UM2-16ER**

Stand issue 08.2008 10.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts , desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst-stellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät. Fertigungsdatum, Gerätegehäuse gekennzeichnet, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сер-висного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату вы-пуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanās punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas, šifru un ražojuma izlaišanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viļakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

* Izmainītās rezerves daļas / измененные детали