Rebir

Rezerves daïu shçma
Ñõåì à çàï÷àñòåé
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

RIPZÂ Ì IS
ÏÈËÀ ÄÈÑÊÎ Î ÂÀß
HANDKREISSÄGE
CIRCULAR SAW

TYP **RZ1-55/1450**

Stand 06.2011
issue



Paturam sev tiesîbas ienest izmaiòas.
Î ñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Rezerves daïu piegâde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpoâanas punktu starpniecîbu. Pasûtot rezerves daïas lûdzam norâdît: maâînas ðifru un raþojuma izlaiðanas datumu, atbilstoði firmas uzlîmei, datumu uz rezerves daïu shçmas, nosaukumu uz (atbilstoði rezerves daïu saraksta) un vçlamâs detaïas vai mezgla skaitu.

Ïî ñòàòèñòèêè îòêàçîâ îò ñòàíêîâ ïîñòàâëÿåòñÿ ÷åðåç ìåõàíèçì ðåìîíòíîé ñëóæáû REBIR. Ïîñëå çàêàçà çàï÷àñòåé ñîîáùèòå íîìåð ìàøèíû, ãîä è äàòó âûïóñêà ìàøèíû è íîìåð ñõåìû çàï÷àñòåé, íàçâàíèå çàï÷àñòåé è èõ êîëè÷åñòâî æåëàåìîé çàï÷àñòåé è êîëè÷åñòâî ìàøèí (ñîãëàñíî ñïèñêó çàï÷àñòåé) è ýëåìåíòîâ æåëàåìîé äàòàåòèêè èõ êîëè÷åñòâî.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst-stellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Ferfigungsdatum, Gerätegehäuse gekennzeichnet, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angege-ben, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRÎBA REBIR
Vîïakas iela 4, Rçzekne,
LV-4604, Latvija