




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

ROKAS PERFORATORS
ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ
BOHRHAMMER
HAMMER DRILL

TYP **PR 1000**

Stand | 07-2003
issue | 06.2004



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKČUJĀ SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, LV-4600,
Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please order power tools and accessories from the manufacturer and indicate the machine label data as per diagram of Spare Parts. desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teilenummer und dem Gerät zugehörige Daten, auf der Ersatzteil-Gezeichneteile-Datum, auf der Ersatzteil-Bezeichnung angeben. Bestellen Sie die gewünschten Ersatzteile und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей необходимо указать наименование и артикул изделия, а также данные, указанные на этикетке изделия. В схеме названы запчасти (шпильки, шайбы, гайки, винты, болты, шпильки, шайбы, гайки, винты, болты) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas šifrū un ražotāja izlaiduma datumu, abpusēji firmas uzimēti, datumu uz rezerves daļu sīmiņas, no šādu kumulu (atbilstoši rezerves daļu saīkstam) un veļamās detaļās vai mēzģia skaitu.