




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

ROKAS PERFORATORS
ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ
BOHRHAMMER
HAMMER DRILL

TYP **PR 1100**

Stand 06-2004
issue 06.2005



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Anderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu, starpmniecību. Pasūtīt rezerves daļas, izdozām, nodarīti: mašīnas sīru, un, rāzolu, izlasānas datumu, abīstosi tīrmas uzīmē, datumu uz rezerves daļu sīemās, no saukumu (atbilstoši rezerves daļu saukstam) un veļamas daļas var mezglia skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: наименование машины, номер, дату изготовления, дату выпуска, наименование запчасти, шифр названия (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät eintragen und Datum, Gerätehersteller, Fabrikationszeitpunkt, Datum der Ersatzteil-Bezeichnung eintragen. Geben Sie die Bestellnummer, Bestelmenge und Anzahl der gewünschten Ersatzteile an.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please indicate power tool, year of manufacture, machine number, date of manufacture, date of issue, name of the desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.