






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
BOHRMASCHINE
DRILL

ТYP IE-1206ER

Stand | 03-2007
issue | 11.2007



Norādīt pasūtījumā
suku 6,3x10 vai 7,1x11 un
atbilstošu suku turētāju.
Указывать при заказе
запчастей щетка - 6,3x10
или 7,1x11 и
соответствующий
щеткодержатель.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viļakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Rebir service
offices. When ordering spare parts, please
quote power tool type, as per label
manufacturing indicated on the
label date as per Diagram of Spare Parts
desired spare part number and name as
per List of Spare Parts and desired
quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen.
Bei Ersatzteilbestellungen bitte Maschinen-
Bezeichnung laut in Diagramm-A, Geheer-
Geheer- und in Diagramm-B, auf der Explosions-
Explosionszeichnung angegebene Bestellnummer
Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der
gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через
пункты сервисного обслуживания АС РЭБИР.
При заказе запчастей необходимо указать
наименование изделия, дату изготовления,
запчасть, шифр, название (согласно
перечня запчастей) и количество желаемой
детали в штуках.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR
servisa apkalpošanas punktu starpniecību.
Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt:
mašīnas šifru un ražošanas, izstrādes
datumu, atbilstoši firmas uzlīmē, datumu uz
rezerves daļu shēmas, norādījumā un
(atbilstoši) rezerves daļu sarakstam) un
vēlamās detaļas vai iezģas skaitu.