






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
BOHRMASCHINE
DRILL

ТYP IE-1206ER

Stand | 03-2007
issue | 11.2007



Norādīt pasūtījumā
suku 6,3x10 vai 7,1x11 un
atbilstošu suku turētāju.
Указывать при заказе
запчастей щетка - 6,3x10
или 7,1x11 и
соответствующий
щеткодержатель.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viļakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please quote power tool type, as per label manufacturing indicated on the label date as per Diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteilbestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Leistungswert, Typennummer und Gezeichnetdatum auf der Explosionszeichnung angeben. Explosionszeichnung, Ersatzteilnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АЗ REBIR. При заказе запчастей указывать наименование, мощность, типовой номер, дату изготовления, наименование, номер детали и количество желаемой детали в миллиштуках.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt mašīnas sīkru un ražojuuma, izstrādātāja, datumu un ražošanas gada numuru, kā arī uzdevuma, datumu un rezerves daļu shēmas, norādījumus (labojumus) rezerves daļu sarakstam) un vēlams detaļas vai mēzģa skaitli.