




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
BOHRMASCHINE
DRILL

TYP IE-1206-16/2000ER

Stand | 05.2010
issue | 07.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label date as per Diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Ersatzteile-Bestellungen. Maschinenummer, Teilenummer, Artikelnummer, Datum der Herstellung und Name der Ersatzteile angeben. Explosionszeichnung, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания. При заказе запчастей указывать тип и дату изготовления изделия, номер детали и наименование запчасти. На exploded view diagram указать наименование детали и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas sīru un ražošanas datuma uz datuma, atbilstoši firmas uzimni, datumu uz rezerves daļu sīrmas osaukumu rezerves daļas sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezģļa skaitu.

REBIR RSEZ AS,
Viljakas iela 4, RĒZEKNE,
LV-4604, LATVIJA.
Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

