




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

RIPZĀGIS
ПИЛА ДИСКОВАЯ
HANDKREISSÄGE
CIRCULAR SAW

TYP **IE-5107G**


Stand 05.2007
issue 09.2007



Norādīt pasūtījumā
suku 6,3x10 vai 7,1x11 un
atbilstošu suku turētāju.
Указывать при заказе запчастей
щетку - 6,3x10 или 7,1x11
и соответствующий щеткодержатель.

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA
Viljaks iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please order power tools, parts and date of manufacture or date of issue. The label date as per Diagram of Spare Parts describes spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen sind die Maschinen-Bezeichnung, Teilnummer und das Datum der Herstellung oder das Datum der Ersatzteil-Lieferung anzugeben. Die Ersatzteil-Expositionsschilder, Datum, auf dem Ersatzteil-Benennung, Ersatzteilnummer und die gewünschte Ersatzteilmenge angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей просим указать, в какой из каталогов вы хотите получить информацию о номере детали, названии, количестве и количестве желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, izdozām norādīt: mašīnas sīru un ražošanas izlasšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmē, datumu uz rezerves daļu sīmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamo daļas vai mezģļa skaitu.

