






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

Figūrzāģis
Лобзик
Pendelstichsäge
Jig Saw

TYP **IE-5202EM**

Stand | 07-2004
issue | 08.2005



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please order power tools and their accessories from the manufacturer and indicate the machine label data as per Diagram of Spare Parts. desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenschild-Aufkleber auf dem Gerät für die richtige und statum. Geräteeigenschaftsbezeichnung, Datum, die Ersatzteil-Bezeichnung, die Teilnummer, den Bestellnummer, Bestelldatum, Ersatzteilnummer und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей указывать наименование машины, дату выпуска, номер модели, номер детали, наименование запчасти, шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, izūzām, norādīt: mašīnas šifru un ražošanas izlaiduma datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu sīmiņas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlams detaļas vai mezģļa skaitli.