




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

FIGŪRZĀĢIS
ЛОБЗИК
PENDELSTICHSÄGE
JIG SAW

TYP **FZ6-100EL**

Stand 11.2006
issue 05.2010



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vijakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please note power to indicate the machine manufacturing number and machine label date as per Diagram of Spare Parts. desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Teilenummer und Datum, auf der Ersatzteil-Geplantezeichnung, Datum, den Bestellnummer, Fabrikationsnummer, Ersatzteilname und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭЗ". При заказе запчастей указывать мощность, модель, наименование, дату изготовления, номер детали и дату выпуска запчасти. Шифр названия (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas šifr, un ražošanas izlases datumu, abpusēji firmas uzimē, datumu uz rezerves daļu shēmas, no sarakstuma (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās daļas vai mezģļa skaitu.