


Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts


KĒDES ZĀGIS
ПИЛА ЦЕПНАЯ
KETTENSÄGE
CHAIN SAW

TYP **KZ3-350/400**

Stand 01.2007
issue 07.2007



Norādīt pasūtījumā suku 6,3x10 vai 7,1x11 un atbilstošu suku turētāju.
Указывать при заказе запчастей щетка - 6,3x10 или 7,1x11 и соответствующий щеткодержатель.



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viljakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please order power tools as well as machine manufacturer indicate the machine label data as per diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teil- und Typenbezeichnung auf dem Gerät angeben und das Diagramm der Ersatzteile beachten. Geben Sie die gewünschte Ersatzteilnummer, den Bestellnummer, die gewünschte Ersatzteile und Anzahl der gewünschten Ersatzteile an.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭЗ. При заказе запасных частей указать наименование, модель, артикул, количество, наименование запчасти, штрих-код, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas šifr, un, rāzrojuma izlasānas datumu, atbilstoši firmas uzimnei, datumu uz rezerves daļu sīemmas nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās daļas vai mezģļa skaitu.