




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SĻPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

Stand issue 11.2011



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa pakalpojuma punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt mašīnas, sēriju un rezoluuma izlaiduma datumu, daļas izlaiduma izstrādātāja nosaukumu un tālruni. Rezerves daļu sarakstā ir vēlamās detaļas vai ierīču skaiti.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЕБИР. При заказе запчастей просим указать шифр машины и дату выпуска соответствующего документа на изделие; гербовое наименование изготовителя; наименование детали и количество желаемой детали. В перечне запчастей и количества желаемой детали. Ersatzteile-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteilbestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Herstellername und die gewünschte Anzahl der Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label. Specify the manufacturer name and number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Rezerves daļu shēma SĻPMAŠĪNA
Схема запчастей МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
Ersatzteile WINKELSCHLEIFER
Diagram of Spare Parts ANGLE GRINDER

ТYP LSM-125/1050

Stand issue 11.2011

Poz.Nr. №поз. Position Pos.	Detaļas šifrs Шифр детали Bestell- Nr. Part number	Nosaukums Наименование Benennung Name	Skaits Кол-во Stück Qty.
1	LSM-125/1050-01	Uzgrieznis (Гайка)	1
2	LSM-125/1050-02	Круг абразивный	1
3	LSM-125/1050-03	Atloks (Фланец)	1
4	LSM-125/1050-04	Aizsargapvalks (Кожух защитный)	1
6	LSM-125/1050-06	Darbavārpsta (Шпиндель)	1
7	LSM-125/1050-07	Ierīevīsis (Шпонка)	1
8	LSM-125/1050-08	Gredzens (Кольцо)	1
9	LSM-125/1050-09	Skrūve (Винт) M4x14	4
10	LSM-125/1050-10	Paplāksne (Шайба пружинная) 4	4
11	LSM-125/1050-11	Paplāksne (Шайба) 4	4
12	LSM-125/1050-12	Caula (Стакан)	1
13	LSM-125/1050-13	Gultnis (Подшипник) 6201-2RS	1
14	LSM-125/1050-14	Sprostgredzens (Кольцо стопорное) 32	1
15	LSM-125/1050-15	Zobrāts (Колесо зубчатое)	1
16	LSM-125/1050-16	Sprostgredzens (Кольцо стопорное) 10	1
17	LSM-125/1050-17	Podšīpnieks ierīevīsis HK0808	1
18	LSM-125/1050-18	Rokturis (Рукоятка)	1
19	LSM-125/1050-19	Skrūve (Винт) ST4.2x18	4
20	LSM-125/1050-20	Fiksators (Фиксатор)	1
21	LSM-125/1050-21	Atspere (Пружина)	1
22	LSM-125/1050-22	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
23	LSM-125/1050-23	Корпус редуктора	1
24	LSM-125/1050-24	Uzgrieznis (Гайка) M6	1
25	LSM-125/1050-25	Zobrāts (Колесо зубчатое)	1
26	LSM-125/1050-26	Gultnis (Подшипник) 6000-2Z	1
27	LSM-125/1050-27	Piespiedplāksne (Пластина прижимная)	1
28	LSM-125/1050-28	Skrūve (Винт) M4x10	2
29	LSM-125/1050-29	Enkurs (Якорь)	1
30	LSM-125/1050-30	Izolācijas bukse (Втулка изоляционная)	1
31	LSM-125/1050-31	Gultnis (Подшипник) 607-2Z	1
32	LSM-125/1050-32	Gultņa arvalks (Обойма подшипника)	1
33	LSM-125/1050-33	Diafragma (Диафрагма)	1
34	LSM-125/1050-34	Aizsargzuvava (Трубка защитная)	1
35	LSM-125/1050-35	Aukla stiegrota ar kontaktdakšu (Кабель в сборе)	1
36	LSM-125/1050-36	Plāksne (Пластина)	1
37	LSM-125/1050-37	Skrūve (Винт) ST4.2x14F	2
38	LSM-125/1050-38	Atspere (Пружина)	2
39	LSM-125/1050-39	Sukuturētāis (Щеткодержатель)	2
40	LSM-125/1050-40	Skrūve (Винт) ST2.9x8	2
41	LSM-125/1050-41	Suka (Щетка)	2
42	LSM-125/1050-42	Uzīme (Наклейка)	1
43	LSM-125/1050-43	Stators (Статор)	1
44	LSM-125/1050-44	Piespiedplāksne (Пластина прижимная)	2
45	LSM-125/1050-45	Skrūve (Винт) ST4.2x55	2
46	LSM-125/1050-46	Dzinēja korpuss (Корпус двигателя)	1
47	LSM-125/1050-47	Slēdzis roga (Кнопка выключателя)	1
48	LSM-125/1050-48	Slēpnieks (Тяга)	1
49	LSM-125/1050-49	Kondensators (Конденсатор)	1
50	LSM-125/1050-50	Slēdzis (Выключатель)	1
51	LSM-125/1050-51	Drosole (Дроссель)	2
52	LSM-125/1050-52	Vāks (Крышка)	1
53	LSM-125/1050-53	Uzīme (Наклейка)	1
54	LSM-125/1050-54	Aizbīdnieks (Решётка)	1
55	LSM-125/1050-55	Skrūve (Винт) ST4.2x16	1
56	LSM-125/1050-56	Atslēga (Ключ)	1
57	LSM-125/1050-57	Kompensators (Компенсатор)	1

Attention! Power tools repair, modification and testing must be carried out according to the generally recognized engineering practice. Safety rules in accordance with EN and other regulations applicable in member states must be followed. On the other hand, the requirements of modern technical standards, therefore we reserve the right to alter data and specifications. angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

Beachten: Instandsetzung, Änderungen und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN und weitere in dem einzelnen Land gültige Vorschriften sind einzuhalten. Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.