




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
WINKELSCHLEIFER  
ANGLE GRINDER

ТYP LSM2S-230/2450

Stand 05-2008  
issue 10.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated on machine label data as per Diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung und Typschlüssel-Aufkleber auf dem Gerät eintragen. Geben Sie die gewünschte Ersatzteil-Bezeichnung, die gewünschte Ersatzteil-Bezeichnung, die gewünschte Ersatzteil-Bezeichnung und die gewünschte Ersatzteil-Bezeichnung an.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания REBIR. При заказе запасных частей указывать модель машинки, дату выпуска согласно информации на этикетке на изделии. В схеме обозначены детали, наименование и количество желаемой запчасти (шпору, название, согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas šifr un ražošanas izlasāmas datumu, abpusēji līmēs uzlīmē, datumu uz rezerves daļu saraksta (nosaukumi un rezerves daļas nosaukumi, sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezģļa skaitu.

REBIR RSEZ AS,  
Viļakas iela 4, RĒZEKNE,  
LV-4604, LATVIJA.  
Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv

Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.