




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM3-150**

Stand 02.2004
issue 08.2005



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viljaks iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please quote power tool type and part number. Spare parts are supplied as per the manufacturing indicated in the diagram of Spare Parts. The date of the Diagram of Spare Parts and the desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellung, bitte Maschinen-Bezeichnung und Typenbezeichnung auf dem Gerät, Teilnummer, Datum der Ersatzteil-Produktion angeben. Die gewünschte Ersatzteil-Bezeichnung, Bestellnummer, Bestellmenge und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭЗ. При заказе запчастей указать тип и номер инструмента, наименование, дату изготовления, наименование запчасти, шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa aptiešības punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas tipu un ražošanas, izlaidšanas datumu, atbilstoši firmas uzīmei, datumu uz etiķetes, daļu shēmas, nosaukumu (saskaņoties ar rezerves daļu sarakstam) un vēlams detaļas vai mezģļa skatu.