




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

RIPZÄGIS  
ПИЛА ДИСКОВАЯ  
HANDKREISSÄGE  
CIRCULAR SAW

TYP **RZ4-45**

Stand  
issue 11.2004



Tel. +371 46 32913  
Fax. +371 46 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Vīlakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power to indicate the machine manufacturing number. For more information label data as per Diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, -zahl, Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät richtig und vollständig angeben. Ersatzteil-Bezeichnungen, -nummern, -daten, -namen, -Bestellnummer, -Bestellnummer, -Ersatzteil- und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭЗ". При заказе запчастей указывать мощность, наименование, заводской номер прибора, наименование и модель прибора. В схеме запчастей, шифры, названия (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt: mašīnas šifru un, rāzrojuma, izgatavošanas datumu, abpusēji firmas uzimni, datumu uz rezerves daļu sarakstam, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās daļas vai mezģļa skaitu.