

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

RIPZĀGIS
ПИЛА ДИСКОВАЯ
HANDKREISSAGE
CIRCULAR SAW

TYP **RZ55-66L**

Stand issue 11.2007

Poz.Nr. № poz. Position Pos.	Detalās šifrs Шифр детали Bestell- Nr. Part number	Nosaukums Наименование Benennung Name	Skaits Кол-во Stück Qty.	Poz.Nr. № poz. Position Pos.	Detalās šifrs Шифр детали Bestell- Nr. Part number	Nosaukums Наименование Benennung Name	Skaits Кол-во Stück Qty.
1	SC66XPL-1	Uzliktnis (Накладка)	1	52	SC66XPL-52	Skrūve (Винт)	3
2	SC66XPL-2	Skrūve (Винт)	7	53	SC66XPL-53	Ieliktnis (Втулка)	1
3	SC66XPL-3	Kreisais rokturis (Левая рукоятка)	1	54	SC66XPL-54	Ripzāģis (Пильный диск)	1
4	SC66XPL-4	Slēdzis (Выключатель)	1	55	SC66XPL-55	Sēsskaldņu atslēga (Ключ шестигранный)	1
5	SC66XPL-5	Kondensators (Конденсатор)	1	56	SC66XPL-56	Skrūve (Винт)	1
6	SC66XPL-6	Elektroniskais bloks (Электронный блок)	1	57	SC66XPL-57	Paplaksne (Шайба)	1
7	SC66XPL-7	Kreisais rokturis (Правая рукоятка)	1	58	SC66XPL-58	Atloks (Фланец)	1
8	SC66XPL-8	Plāksne (Пластина)	1	59	SC66XPL-59	Atturis paralelgriešanai (Упор для параллельного реза)	1
9	SC66XPL-9	Aisarguzmava (Трубка защитная)	1	60	SC66XPL-60	Uzlieme (Наклейка)	1
10	SC66XPL-10	Atmētais vads (Шнур армированный)	1	61	SC66XPL-61	Kniede (Заклепка)	2
11	SC66XPL-11	Uzlieme (Наклейка)	1	62	SC66XPL-62	Uzgrieznis (Гайка)	1
12	SC66XPL-12	Skrūve (Винт)	4	63	SC66XPL-63	Svira (Рычаг)	1
13	SC66XPL-13	Paplaksne (Шайба)	6	64	SC66XPL-64	Skrūve (Винт)	1
14	SC66XPL-14	Paplaksne (Шайба)	4	65	SC66XPL-65	Paplaksne (Шайба)	2
15	SC66XPL-15	Dzinēja korpus (Корпус двигателя)	1	66	SC66XPL-66	Skava (Скоба)	1
16	SC66XPL-16	Suka (Щётка)	2	67	SC66XPL-67	Pamatne (Основание)	1
17	SC66XPL-17	Sukuturētājs (Щёткодержатель)	2	68	SC66XPL-68	Bultskrūve (Болт)	1
18	SC66XPL-18	Skrūve (Винт)	4	69	SC66XPL-69	Sprostgredzens (Стопорное кольцо)	1
19	SC66XPL-19	Aizmugures vāks (Задняя крышка)	1	70	SC66XPL-70	Svira (Рычаг)	1
20	SC66XPL-20	Atbalsts (Упор)	2	71	SC66XPL-71	Uzgrieznis (Гайка)	1
21	SC66XPL-21	Stators (Статор)	1	72	SC66XPL-72	Šektors (Сектор)	1
22	SC66XPL-22	Caula (Оболочка)	1	73	SC66XPL-73	Skireināza atbalsts (Опора расклинивающего ножа)	1
23	SC66XPL-23	Gultnis (Подшипник)	1	74	SC66XPL-74	Bultskrūve (Болт)	1
24	SC66XPL-24	Enkurs (Якорь)	1	75	SC66XPL-75	Skireināzis (Расклинивающий нож)	1
25	SC66XPL-25	Skrūve (Винт)	2	76	SC66XPL-76	Piespietnis (Прижим)	1
26	SC66XPL-26	Diafragma (Диафрагма)	1	77	SC66XPL-77	Skrūve (Винт)	2
27	SC66XPL-27	Ventilators (Вентилятор)	1	78	SC66XPL-78	Svira (Рычаг)	1
28	SC66XPL-28	Ass (Ось)	1	79	SC66XPL-79	Uzgrieznis (Гайка)	1
29	SC66XPL-29	Fiksators (Фиксатор)	1	80	SC66XPL-80	Lāzer korpus (Корпус лазера)	1
30	SC66XPL-30	Atspere (Пружина)	1	81	SC66XPL-81	Paplaksne (Шайба)	1
31	SC66XPL-31	Gultnis (Подшипник)	1	82	SC66XPL-82	Atsperepaplaksne (Пружинная шайба)	1
32	SC66XPL-32	Reduktora korpus (Корпус редуктора)	1	83	SC66XPL-83	Skrūve (Винт)	1
33	SC66XPL-33	Gultnis (Подшипник)	1	84	SC66XPL-84	Skrūve (Винт)	2
34	SC66XPL-34	Zobrats (Колесо зубчатое)	1	85	SC66XPL-85	Bateriju turētājs (Держатель батареек)	1
35	SC66XPL-35	Ierievis (Шпонка)	1	86	SC66XPL-86	Skrūve (Винт)	1
36	SC66XPL-36	Darbavārpsta (Шпиндель)	1	87	SC66XPL-87	Baterijas (Батарейки)	2
37	SC66XPL-37	Reduktora vāks (Крышка редуктора)	1	88	SC66XPL-88	Bateriju vāks (Крышка батареек)	1
38	SC66XPL-38	Skrūve (Винт)	3	89	SC66XPL-89	Lāzera slēdzis (Выключатель лазера)	1
39	SC66XPL-39	Uzgrieznis (Гайка)	3	90	SC66XPL-90	Slēdža turētājs (Держатель выключателя)	1
40	SC66XPL-40	Nekustīgais arvalks (Кожух неподвижный)	1	91	SC66XPL-91	Skrūve (Винт)	1
41	SC66XPL-41	Skrūve (Винт)	4	92	SC66XPL-92	Paplaksne (Шайба)	1
42	SC66XPL-42	Atloks (Фланец)	1	93	SC66XPL-93	Uzgrieznis (Гайка)	1
43	SC66XPL-43	Skrūve (Винт)	1	94	SC66XPL-94	Skrūve (Винт)	1
44	SC66XPL-44	Bultskrūve (Болт)	1	95	SC66XPL-95	Generators turētājs (Держатель генератора)	1
45	SC66XPL-45	Gultnis (Подшипник)	1	96	SC66XPL-96	Generators (Генератор)	1
46	SC66XPL-46	Gredzens (Кольцо)	1	97	SC66XPL-97	Skrūve (Винт)	1
47	SC66XPL-47	Kustīgais arvalks (Подвижный кожух)	1	98	SC66XPL-98	Paplaksne (Шайба)	1
48	SC66XPL-48	Svira (Рычаг)	1	99	SC66XPL-99	Uzgrieznis (Гайка)	1
49	SC66XPL-49	Atspere (Пружина)	1	100	SC66XPL-100	Lāzera rādītājs kpsalīkumā (Лазерный указатель в сборе)	1
50	SC66XPL-50	Skrūve (Винт)	1	101	SC66XPL-101	Pamatne kpsalīkumā (Основание в сборе)	1
51	SC66XPL-51	Gultņa vāks (Крышка подшипника)	1				

Uzmanību! Remontdarbus, izmaiņu ieviešanu un rokas elektrisko instrumentu izmēģināšanu veiciet vajadzīgā tehniskā līmenī, ievērojot drošības tehnikas prasības atbilstoši EN un citiem attiecīgās valstis spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
Paturam sev tiesības ienest izmaiņas. Mūsu ražojumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši mūsdienu tehnikas attīstības līmeņa prasībām. Tāpēc mēs paturam sev tiesības ienest izmaiņas.

Внимание! Ремонтные работы, внесение изменений и испытание ручных электроинструментов выполняйте на должном техническом уровне, соблюдайте требования по технике безопасности согласно EN, ГОСТ и других, действующих в отдельных странах нормативных документов.
Оставляем за собой право на внесение изменений. Наши изделия постоянно приводятся в соответствие с требованиями современного уровня развития техники. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Beachten! Instandsetzung, Änderungen und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach EN, DIN und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten.
Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.

Attention! Power tools repair, modification and testing must be carried out according to the generally recognized engineering practice. Safety notes in accordance with EN and other regulations applicable in individual countries must be observed.
Modifications reserved. Our products are constantly modified to meet the requirements of modern technical standards, therefore we reserve the right to alter data and specifications.