




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
SCHLAGBOHRMASCHINE
HAMMER DRILL

TYP **TRU4-13ER-2**

Stand | 10.2005
issue | 02.2007



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEJ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viljaks iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkopšanas punktu, starpmecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas sīru un rāzoyūnā izlāsanas datumu, abīstosī firmas uzīmē, datūmū uz rezērvēs daļu sīēmās, nosaukūmū (apīstosī rezērvēs daļu sīakstām) un vēlamās detaļās vai mēzģļa skaitū.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей просим указать модель машины, дату изготовления, дату окончания срока службы, фирму, называющую запчасть, шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerät, Einzelteile-Geometriezeichen, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionsskizze, angeben, Bestellnummer, Benennung, Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please indicate power tool type and date of manufacture, top plate as well as machine label data as per Diagram of Spare Parts. desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.