






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
SCHLAGBOHRMASCHINE
HAMMER DRILL

TYP **TRU5Z-13ER**

Stand | 03.2007
issue | 11.2007



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA
Vilakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu, starpmiēdību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt mašīnas sīru un rāzļojuma izlasīšanas datumu, abpusēji firmas uzimē, datumu uz rezerves daļu sīkuma nosaukumu (vairākos rezerves daļu sarakstos) un veļamas detaļas vai mēzģļa skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запасных частей обязательно указывать дату изготовления изделия, дату выпуска и наименование фирмы, с которой производится закупка запчастей. Шифры названий (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Auflage, auf dem Gerät (z. B. Fertigungsdatum, Geräte- und Ersatzteil-Bezeichnung) und Datum, auf dem Ersatzteil-Bestellung erfolgt, angeben. Bestellnummer, Bestelldatum und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number, date of manufacture, model number, date of machine label date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.