




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

URBJMAŠĪNA  
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ  
BOHRMASCHINE  
DRILL

TYP **UM1-10R**

Stand | 04.2007  
issue | 10.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. Order spare parts by machine type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, gewünschte Menge, gewünschte Ersatzteilnummer, Explosionszeichnung angeben. Bestellnummer, Bezeichnung und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБ/ИР. При заказе запчастей указать, шифр модели и дату выпуска изделия, количество, наименование (согласно даду на схеме запчастей) шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa aptiešanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas jānorāda mašīnas tipu, ražošanas datumu, vēlamo daudzumu, nosaukumu (saskaņā ar uzdeviņu datumiem) un rezerves daļu shēmas uzdeviņu datumiem (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Vijakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесения изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.