




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

RIPZĀGĪS  
ПИЛА ДИСКОВАЯ  
HANDKREISSÄGE  
CIRCULAR SAW


TYP IE-5107G2

Stand 11.2010  
issue 02.2011



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA  
Vijakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote, power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen, bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Aufkleber, auf dem Gerät, Fertigungsdatum, der Ersatzteilliste gekennzeichnet, Datum, auf der Explosionszeichnung, angegeben, Bestellnummer, Benennung, laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке, на изделии; дату на схеме запчастей шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали/миллиуза.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa aptieciņās, starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt: mašīnas šifr un ražošanas izlasanas datumu, abos šajos firmas uzlīmē, datumu uz rezerves daļu saraksta, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamo detaļu vai mezglu skaitu.