




ТYP **AUM5N-18T-2**

Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

AKUMULĀTORA URBJMAŠĪNA  
АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА  
ВОHRMASCHINE  
DRILL

Stand |  
issue | 04.2008



Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Viljakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražošanas izlaišanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über Maschinen-Bezeichnung, laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätegeltause gekennzeichnet. Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.  
REBIR-Kundendienst stellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen, bitte quote power/tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.