




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA  
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ  
DRILL



TYP IE-1305-16/1300R  
TYP IE-1305A-16/1300ER

Stand 01.2011  
issue 02.2011



IE-1305-16/1300R

IE-1305A-16/1300ER



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Modifications reserved.

REBIR RSEZ AS,  
Vijakas iela 4, RĒZEKNE,  
LV-4604, LATVIJA.  
Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Поставку запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegādi tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražošanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamo detaļas vai mezgla skaitu.