




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
WINKELSCHLEIFER  
ANGLE GRINDER

TYP **LSM6-125/900**

Stand | 09.2005  
issue | 10.2010



Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Vījakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number as well as machine manufacturing number. Indicate the date of purchase of the machine in the label date as per Diagram of Spare Parts. Specify desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teil-Nummern und die Datum der Erwerbung des Gerätes mitteilen. Geben Sie die Kaufzeitangabe in die Beschriftung des Diagramm der Ersatzteile ein. Nennen Sie die gewünschte Ersatzteilnummer und die Anzahl der gewünschten Ersatzteile an.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭЗР. При заказе запасных частей указывать номер изделия, номер детали и дату покупки прибора. Вносить дату приобретения прибора в поле «Дата покупки» на этикетке. Указывать номер детали и наименование (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas sīru un ražošanas izlasa numuru, abpusēji tīrmas uzimēt datumu uz rezerves daļu sīkuma nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlams detaļas vai mezgla skaitu.

∨ A