



Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA  
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ  
DRILL

TYP IE-1023A-16/1300

Stand 01.2011  
issue 02.2011

Spares parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РБИР.  
При заказе запчастей просим указать, шифр машины и дату выпуска согласно  
фирменной наклейке на изделии, дату та схеме запчастей, широр., название (согласно  
перечня запчастей) и количеством желаемой детали или узла.

REBIR RSEZ AS,  
Vilakas iela 4, RĒZEKNE,  
LV-4604, LATVIA.  
Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv

Paturam sev tiesības iesten izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Modifications reserved.

