


Rebir

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Diagram of Spare Parts

RIPZĀGIS
ПИЛА ДИСКОВАЯ
CIRCULAR SAW

TYP IE-5107G3


Stand issue 01.2012
07.2012



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭЗИМ. При заказе запчастей просьбы указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

REBIR RSEZ AS
Vijakas iela 4, RĒZEKNE,
LV-4604, LATVIA.
Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.