




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

FIGŪRZĀGIS  
ЛОБЗИК  
PENDELSTICHSAGE  
JIG SAW

TYP IE-5202EM

Stand 10.2009  
issue 10.2010



Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkopšanas punktu starpniecību. Pasūtījot rezerves daļas lūdjam norādīt mašīnas sūrku un rāzotņu izlašanas datumu, kārtējiem datumiem uz rezerves daļu šēmas, kas saikinumā atbilstoši firmas izņēmējdatumiem, ja uzticētie rezerves daļas (sollas) nevarētu iegādāties. Rezerves daļu sarakstam un vēlākās detaljas varmezgā skaitu.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated on machine label, date after Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Anderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.