




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

ĒVELE
РУБАНОК
HANDHOBEL
PLANE

TYP IE-5708M

Stand 12.2011
issue 02.2012



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please quote power tool type and date of manufacturing indicated on machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätegehäuse gekennzeichnet, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angeben, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa aptiecināšanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifr un ražošanas izlaiduma datumu uz mašīnas atbilstoši firmas uzlīmei datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Tel.: +371 646 32913
Fakss: +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA
Vilakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija