




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

KĒDES ZĀĢIS
ПИЛА ЦЕПНАЯ
KETTENSÄGE
CHAIN SAW

Typ **KZ1-350/400**

Stand 09.2004
issue 05.2005

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number and machine label data as per Diagram of Spare Parts. Indicate desired spare part number and quantity per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung und Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät eintragen und Datum, auf dem Ersatzteil-Gezeichnetes steht, eintragen. Geben Sie die gewünschte Ersatzteil-Nummer und die gewünschte Menge an.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей указывать наименование машины, номер и дату изготовления, а также наименование и количество запчастей, шифры названий (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas šifru un ražošanas izlaiduma datumu, abpusēji firmas uzlīmē, datumu uz rezerves daļu shēmas, no saukuma (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlams detaļas vai mezgla skaitu.

Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved