




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM-230/2100**

Stand
issue | 09.2010



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vījakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa atbalsta punktu, starpmecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas sīru un rezolūcija izlasīšanas datumu, abpusēji firmas uzimnei, datumu uz rezerves daļu sīkuma, osasakūmu un rezerves daļas nosaukumiem un veidlapas skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания REBIR. Заказывая запчасти, просим указать модель машины, дату выпуска согласно фирменным наклейкам на корпусе и дату изготовления запчастей. Шифры названий (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinennummer, Typenschild-Aufkleber auf dem Gehäuse und die Fertigungsdaten der Ersatzteile auf dem Bestellzettel angeben. Bestellen Sie die gewünschten Ersatzteile und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated on machine label data as per Diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.