





Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

RIPZÄGIS
ПИЛА ДИСКОВАЯ
HANDKREISSÄGE
CIRCULAR SAW

TYP **RZ4-45**

Stand
issue 11.2004



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vīlakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power to indicate the machine manufacturing number. For machine label data see Diagram of Spare Parts. desired spare part number and name per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung und Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät richtig und vollständig angeben. Ersatzteil-Bezeichnungen, Datum, Name der Ersatzteil-Abbestellung, Ersatzteilnummer, Bestellnummer, Bestelldatum, Ersatzteilname und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭЗ". При заказе запчастей указывать мощность двигателя, номер изделия, дату изготовления и название запчасти. Шифры названий (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt mašīnas šifru un, rāzot, norādīt izgatavošanas datumu, abpusēji firmas uzimē, datumu uz rezerves daļu sīkuma nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezģļa skaitu.