






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

URBMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
SCHLAGBOHRMASCHINE
HAMMER DRILL

ТYP **TRU3Z-13ER**

Stand 07.2004
issue 01.2005



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkopšanas punktu, starpmecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt mašīnas sīru, un, rāzrojūnā, izlasīšanas datumu, abpusēji firmas uzimē, datumu uz rezerves daļu sīmās, no saukuma (atbilstoši rezerves daļu saikstām) un veļams de daļas vai mēzģia skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать модель маšĳны, сĳру, и, рāзрĳоуĳнā, излāsĳнās датуму, абĳсĳдсĳ фирмās узĳмē, датуму уз рēзēрвēs дāĳу сĳмās, нō сāуĳкĳмā (отбĳсĳтсĳ рēзēрвēs дāĳу сāĳĳстām) и вēĳĳмās дē дāĳās вāĳ мēзģĳа сĳаĳтĳ.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenschild-Aufkleber auf dem Gerät eintragen und Datum, für Ersatzteile-gekennzeichnet, Datum, auf der Ersatzteil-Bezeichnung eintragen. Bestelnummer, Bestelnummer, Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please enter power tool number and date of manufacture on the label. Enter machine label data as per Diagram of Spare Parts. desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.