




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Diagramm of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
DRILL

TYP IE-1023M-16/1700

Stand 02.2018
issue



Сpare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЕБИР. При заказе запчастей просим указать, инфо машины (изделия), дату выпуска (согласно фирменной наклейке на изделии), дату и схеме запчастей, шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

REBIR RSEZ AS,
Vilakas iela 4, RĒZEKNE,
LV-4604, LATVIA.
Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību.
Поставка запчастей делается через сервисные пункты AS REBIR.
Pasūtījumus доставляются через сервисные центры AS REBIR.
Rezerves daļas, kuras norādītas tālākās sīru un rāzolūma izmaksas, nosaukumi (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlēmas detalas var meģināt skaitīt.