


Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts


KĒDES ZĀGIS
ПИЛА ЦЕПНАЯ
KETTENSÄGE
CHAIN SAW

TYP **KZ3-350/400**

Stand 01.2007
issue 07.2007



Norādīt pasūtījumā suku 6,3x10 vai 7,1x11 un atbilstošu suku turētāju.
Указывать при заказе запчастей щетка - 6,3x10 или 7,1x11 и соответствующий щеткодержатель.




Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power, model, make and machine manufacturer indicate the machine label data as per diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen, bitte Maschinen-Bezeichnung, Leistung, Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Hersteller und Datum, Geräte- und Ersatzteil-Geplantezeitpunkt, Datum, den Bestellnummer, Baugleichheit, Ersatzteil- und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей указывать мощность, модель, производителя, дату изготовления, наименование детали, название детали, номер детали, название детали, количество и наименование детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa aptiešanās punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas tipu un ražotāju, izgatāšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu sīmiņas, nosaukumu un (atbilstoši rezerves daļu sīkstam) un vēlamās daļas vai mezģļa skaitu.



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vijakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.