






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM3-150/1300**

Stand 10-2009
issue 09.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated on machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per list of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätegüteklasse, gekennzeichneter, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionssch Zeichnung, angegebene, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭЗ" при заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной маркировке, наименование, дату изготовления, номер изделия, название, количество запчастей и количество желаемой детали или узлов.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu, starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražošanas izlasšanas datumu, abīlīstosi firmas uzīmē, datumu uz rezerves daļu sīemmas, no šaukumū (atīlīstosi) rezerves daļu sarakstām) un vēlamās detaļas vai mezģļa skaitu.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR
Vijakas iela 4, Rēzekne, LV-4600, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.