



Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

ĒVELE
РУБАНOK
HANDHOBEL
PLANE

TYP IE-5709M

Stand 10.2011
issue 07.2012

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated on machine label, date after Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteile-Bestellungen bitte Maschin-Berechnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätgehäuse gekennzeichnet, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer, Bezeichnung auf Ersatzteiliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЕБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выполнения согласно приложенному ксерокопии шильдик машине, а также на изданной нами в связи с этим специальной карточке (справке) номер и описание запчасти (справке о перечне запчастей) и количество во желаемом количестве.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkoplošanas punktu starpību. Pasūtījot rezerves daļas lūdām norādīt mašīnas šķiltņu rāzījuma izlašanas datumi, atbilstoši firmas izņēme datumi uz rezerves daļu shēmas, nosakot vienārda atbilstoši rezerves daļu sarakstam un vēlākās daļas varēzgā skaitu.

