




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

ROKAS PERFORATORS  
ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ  
BOHRHAMMER  
HAMMER DRILL

TYP **PR 1200**

Stand |  
issue 07.2004



Tel. +371 46 32913  
Fax. +371 46 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR  
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved

Spārsu piegādi veic REBIR serviss birojs. Ja nepieciešams, izvēlieties sev ērtāko piegādes veidu un norādītajā adresē pasūtiet nepieciešamās detaļas. Katrā detaļas nosaukuma blakus ir norādīts tāds kods, kas atbilst šīs shēmas detaļas nosaukumam. Katrā detaļas nosaukuma blakus ir norādīts tāds kods, kas atbilst šīs shēmas detaļas nosaukumam. Katrā detaļas nosaukuma blakus ir norādīts tāds kods, kas atbilst šīs shēmas detaļas nosaukumam.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей просим указать, для какой модели и какой детали требуется запчасть. В заказе обязательно указать название детали, номер детали и количество. В заказе обязательно указать название детали и количество. В заказе обязательно указать название детали и количество.

Spārsu piegādi veic REBIR serviss birojs. Ja nepieciešams, izvēlieties sev ērtāko piegādes veidu un norādītajā adresē pasūtiet nepieciešamās detaļas. Katrā detaļas nosaukuma blakus ir norādīts tāds kods, kas atbilst šīs shēmas detaļas nosaukumam. Katrā detaļas nosaukuma blakus ir norādīts tāds kods, kas atbilst šīs shēmas detaļas nosaukumam. Katrā detaļas nosaukuma blakus ir norādīts tāds kods, kas atbilst šīs shēmas detaļas nosaukumam.