




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

ĒVELE
РУБАНОК
HANDHOBEL
PLANE

ТYP IE-5709G1

Stand issue 10.2011
02.2012



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschine-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Auslieferung, auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Geräteausgabe gekennzeichnet. Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer, Bezeichnung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указывать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии, дату изготовления запчастей, шифр, название инструмента (наименование запчастей) и количество желаемой детали (или узла).

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražošanas izlaidšanas datumu, atbilstoši firmas uzņēmumam, datumu, uz rezerves daļu shēmas; nosaukumu, šifrus, rezerves daļu sarakstam un vēlamo detaļu vai mezgla skaitu.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4. Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.