




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

ĒVELE
РУБАНОК
HANDHOBEL
PLANE

TYP IE-5709G1

Stand issue | 02.2012
| 07.2012



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts, please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteilbestellungen, bitte Maschine-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Aufkleber, auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätegehäuse-gekennzeichnet, Datum, auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angegebene, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭЗР. При заказе запчастей просим указывать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии, дату изготовления запчастей, шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали (или узла).

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūdot rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražošanas datumu, atbilstoši firmas uzklebam, datumu, uz rezerves daļu sieražas, ražošanas datumu (saskaņā ar rezerves daļu sarakstam) un vēlamo detaļas vai mezgla skaitu.