





Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

ĒVELE  
РУБАНОК  
HANDHOBEL  
PLANE

TYP IE-5709M

Stand issue 10.2011



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type as and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschine-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Auslieferung, Jahr des Geräts, Fertigungsdatum, Geräteausgabe gekennzeichnet. Datum, Jahr der Ersatzteil-Explosionszeichnung angeben. Bestellnummer, Bezeichnung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указывать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии, дату изготовления запчастей, шифр, название инструмента (наименование запчастей) и количество желаемой детали (или узла).

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas šifru un izgatavošanas datumu, atbilstoši firmas uzņēmumam, datumu, uz kuru rezerves daļu shēmas, nosaukumu (vai nosaukt rezerves daļu sarakstam) un vēlamo detaļu vai mezgla skaitu.

Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Vilakas iela 4. Rēzekne. LV-4604. Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.