




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

FRĒZMAŠĪNA  
МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ  
OBERFRÄSE  
ROUTER

ТІР FM2-900

Stand 08.2005  
issue 09.2007



Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA  
Vijakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkopšanas punktu, starpmniecību. Pasūtiet rezerves daļas, izūzām, mūrādi: mašīnas sīru un, rāzoluņa, izlāsanas datumu, abīstosi firmas uzīmē, datūnu uz rezerves daļu sīemās, no saukuma (atbilstoši rezerves daļu saīkstam) un veļamās daļas vai mēzģa skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запасных частей указывать наименование изделия, артикул, номер детали, дату выпуска, фирменную маркировку, номер и дату изготовления. Резервные детали указывать по каталогу. Резервные детали указывать по каталогу.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenbezeichnung, Artikelnummer, Teil- und Datum, die Geräte- und die Fabrikationsnummer, die Daten des Herstellers, die Beschriftung der Ersatzteile, die Bestelldetails und die Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool name, machine name, part number, date of manufacture, manufacturer label data as per diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.