




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей

PĀRNĒSĀJAMĀ GALDA ELEKTRISKA SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ПРЕНОСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ НАСТОЛЬНАЯ

ТYP **GSM4-2000**

Stand
issue | 04.2006



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vijakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Reserves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkopšanas punktu, starpmecību. Pasūtiet rezerves daļas, lidozām, nododot mašīnas sīru un rāzoylnia izlasanas datumu, abilstosi firmas uzimnei, datumu uz rezerves daļu sliemas, nosaukumu (apilstosi rezerves daļu sarakstam) un velamas detaļas vai mezgija skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей просим указать, в какой из городов Латвии вы планируете получить запчасти: шибол, называние (согласно печатной запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät richtig und datum. Gerät, Ersatzteil-Bezeichnung, Datum, auf der Ersatzteil-Abkürzung, sliemas, annehmen, Bestellnummer, gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please indicate power supply, address and date of manufacture of the device. The label date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.