

Внимание! Ремонтные работы, внесение изменений и испытание ручных электроинструментов, выполняйте на должном техническом уровне, соблюдайте требования по технике безопасности согласно DIN, ГОСТ и других действующих в отдельных странах нормативных документов. Осваиваем за собой право на внесение изменений. Наши изделия постоянно приводятся в соответствие с требованиями современного уровня развития техники. Поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Uzmanību! Remontdarbus, izmaiņu ieviešanu un rokas elektrisko instrumentu izmēģināšanu veiciet vajadzīgā tehniskā līmenī, ievērojiet drošības tehnikas prasības atbilstoši DIN, GOST un citiem attiecīgās valstis spēkā esošiem normatīviem dokumentiem. Paturam sev tiesības ienest izmaiņas. Mūsu ražotumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši mūsdienu tehnikas attīstības līmeņa prasībām. Tāpēc mēs paturam sev tiesības ienest izmaiņas.

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей

KARSTA GAISA PISTOLE
PISTOLET ГОРЯЧЕГО
ВОЗДУХА

ТҮР **KGP2S-2150**

Stand issue 01.2007

Poz.Nr. №поз. Position Pos.	Detalās šifrs Шифр детали Bestell- Nr. Part number	Nosaukums Наименование Benennung Name	Skaits Кол-во Stück Qty.
1	HG2000XP-01	Skrūve (Винт)	3
2	HG2000XP-02	Skrūve (Винт)	5
3	HG2000XP-03	Kreisais puskorpus (Полукорпус левый)	1
4	HG2000XP-04	Tērauda caurule (Стальная трубка)	1
6	HG2000XP-06	Pārslēgš (Переключатель)	1
7	HG2000XP-07	Slēdzis (Выключатель)	1
8	HG2000XP-08	Kondensators (Конденсатор)	1
9	HG2000XP-09	Caurule (Изоляционная трубка)	1
10	HG2000XP-10	Sildelements (Нагревательный элемент)	1
12	HG2000XP-12	Savienotājkontakti (Соединительные контакты)	1
13	HG2000XP-13	Skrūve (Винт)	1
14	HG2000XP-14	Arvāks (Кожух)	1
15	HG2000XP-15	Tērauda gredzens (Стальное кольцо)	1
16	HG2000XP-16	Labais puskorpus (Полукорпус правый)	1
17	HG2000XP-17	Vairogs (Щит)	1
18	HG2000XP-18	Skrūve (Винт)	3
19	HG2000XP-19	Ventilators (Вентилятор)	1
20	HG2000XP-20	Skrūve (Винт)	2
21	HG2000XP-21	Vāks (Крышка)	1
22	HG2000XP-22	Dzinējs (Двигатель) 17V DC	1
24	HG2000XP-24	Vāks (Крышка)	1
25	HG2000XP-25	Uzliktnis (Накладка)	1
26	HG2000XP-26	Skava (Скоба)	1
27	HG2000XP-27	Skrūve (Винт)	2
28	HG2000XP-28	Plāksne (Пластина)	1
29	HG2000XP-29	Aizsarguztava (Защитная трубка)	1
30	HG2000XP-30	Aukla kopsalikuma (Кабель в сборе)	1

Attention! Power tools repair, modification and testing must be carried out according to the generally recognized engineering practice. Safety notes in accordance with DIN, CEN and other regulations applicable in individual countries must be observed. Modifications reserved. Our products are constantly modified to meet the requirements of modern technical standards, therefore we reserve the right to alter data and specifications.

Beachten: Instandsetzung, Änderungen und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN, GOST und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten. Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.