




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

KĒDES ZĀGIS  
ПИЛА ЦЕПНАЯ  
KETTENSÄGE  
CHAIN SAW

TYP **KZ5-350**  
TYP **KZ5-400**

Stand 04.2007  
issue 05.2010



Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power to indicate the manufacturer and model of machine. The label date as per Diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Leistung und Datum, auf dem Gerät angegeben ist, sowie Hersteller- und Gerätemodellnummer angeben. Bestellen Sie Ersatzteile mit der gewünschten Ersatzteil- und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭЗЕРВ". При заказе запасных частей указывать мощность, производителя и модель машины. На этикетке изделия указывается дата выпуска, наименование и номер детали. Заказать запчасти необходимо с указанием наименования детали и количества желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtot rezerves daļas, lūdzam norādīt mašīnas sīru un ražojuma izlasīšanas datumu, abpusēji firmas uzimēti, datumu uz rezerves daļu sīmiņas nosaukumu (latviski) rezerves daļu saukšvārdiem un vēlamās detaļas vai mezģļa skaitu.

Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR  
Viljakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.