




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM5-115**
TYP **LSM6-125**

Stand | 08-2005
issue | 09.2005



Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vijakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power to the machine as well as the manufacturing number of the machine. For more information, please refer to the label data as per Diagram of Spare Parts. Specify the desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, auf Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Geräte- und Ersatzteil-Produktionsnummer und die gewünschte Ersatzteil-Bezeichnung angeben. Bestellnummer, Bestelldatum und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей указывать мощность двигателя, номер изготовления и наименование запчасти. Для получения информации обращайтесь к нашим специалистам. (Согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas sīru un ražošanas izlases datumu, abpusēji firmas uzimni, datumu uz rezerves daļu sīmiņas nosaukumu (vai mēro) rezerves daļu saīksta un ieviešanas detaļas vai mezģļa skaitu.

∨ A