




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

RIPZĀGIS
ПИЛА ДИСКОВАЯ
HANDKREISSÄGE
CIRCULAR SAW

TYP **RZ1-55/1450**

Stand 02.2012
issue



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number, as well as machine manufacturing number. For machine label data see Diagram of Spare Parts. Specify desired spare part number and name per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, -nummer und -fabrikationsnummer angeben. Die Ersatzteil-Bezeichnung ist im Diagramm der Ersatzteile angegeben. Geben Sie die gewünschte Ersatzteilnummer und die gewünschte Ersatzteilmenge an.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей указывайте наименование прибора, его заводской номер и номер детали. Номера деталей указаны в схеме запчастей. Укажите название детали, номер детали и количество желаемой детали или узлов.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtiet rezerves daļas, iedotam, norādot: mašīnas sīkru un ražošanas izlasšanas datumu, abpusēji firmas uzimni, datumu uz rezerves daļu sīkru un mašīnu uz (vairākos) rezerves daļu sīkru un mašīnu uzimni.

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRIBA REBIR
Vijakas iela 4, Rēzekne,
LV-4604, Latvija