





Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

RIPZĀGIS  
ПИЛА ДИСКОВАЯ  
HANDKREISSÄGE  
CIRCULAR SAW

TYP **RZ1-55/1450**

Stand 02.2012  
issue



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number as well as machine manufacturing number. For more information refer to the diagram of Spare Parts label data as per diagram of Spare Parts. Specify desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteile-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenschild-Aufkleber auf dem Gerät (Typennummer und Datum) auf der Ersatzteil-Geplättzeichnung, Datum, Name der Ersatzteil-Bestellschicht, Teilnummer angeben. Bestelldatum, Teilnummer, Ersatzteilname und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР". При заказе запчастей указывать наименование машины, номер и дату изготовления прибора, номер детали и наименование запчасти. Указать название, номер детали, дату изготовления запчасти и количество желаемой детали или узлов.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam norādīt: mašīnas sīru un ražošanas izlasšanas datumu, abpusēji firmas uzlīmē, datumu uz rezerves daļu sīmiņas, no sīkākumu (vairākos) rezerves daļu sīkstāstam) un vēlamās daļas vai mezģļa skaitu.

Tel. +371 646 32913  
Fax. +371 646 33405  
E-mail: [servis@rebir.lv](mailto:servis@rebir.lv)  
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR  
Vijakas iela 4, Rēzekne,  
LV-4604, Latvija