






Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

URBJMAŠĪNA
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
SCHLAGBOHRMASCHINE
HAMMER DRILL

TYP TRU5Z-13ER

Stand 03.2007
issue 11.2007



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
REBIR RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA
Viļakas iela 4, LV-4604, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО "РЭБИР".
При заказе запчастей указывать модель и артикул изделия, а также наименование и артикул запчасти.
Исключение составляют запчасти, имеющие название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību.
Pasūtīt rezerves daļas, lūdzam, norādīt mašīnas sīru un rāzļojuma izgatavošanas datumu, abpusēji firmas uzimēti datumu uz rezerves daļu sīmiņas nosaukumu (valsts) un rezerves daļu saīkstam) un vēlamās detaļas vai mezģļa skaitu.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen.
Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Teiltypenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Teilzahl und Datum, auf der Ersatzteil-Bezeichnung, Datum, auf der Ersatzteil-Bezeichnung, Teilzahl, auf dem Bestellnummer, Bestelldatum, Ersatzteil- und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool number, machine number, part number, date of manufacture, part name and date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.