




TRU3P-13/650ER

Rezerves daļu shēma URVĪMAŠĪNA
Схема запчастей МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
Diagram of Spare Parts HAMMER DRILL

v. 01.2013



Paturam sev tiesības ierēst izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.

Мод. №	Наименование	Шифр детали
01.	Винт	425865001001
02.	Патрон 1,5-13 mm 1/2-20 UNF	301508
03.	Шпindelь	425865001003
04.	Шарик	425865001004
05.	Втулка	425865001005
06.	Колесо зубчатое	425865001006
07.	Кольцо стопорное	425865001007
08.	Пружина	425865001008
09.	Втулка	425865001009
10.	Переключатель	425865001010
11.	Упор	425865001011
12.	Штифт	425865001012
13.	Щит промежуточный	425865001013
15.	Винт	425865001015
16.	Полукорпус правый	425865001016
17.	Ручка	425865001017
18.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
19.	Якорь	425865001019
20.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
21.	Статор	425865001021
22.	Дроссель	425865001022
23.	Выключатель	425865002
24.	Конденсатор 0,22 мF	301447
25.	Трубка защитная	425865001025
26.	Кабель в сборе Н05VV-F (PVC) 2x1	301396
27.	Крышка щеткодержат.	425865001027
28.	Щеткодержатель	425865001028
29.	Щетка	425865001
30.	Винт	425865001030
31.	Пластина	425865001031
32.	Полукорпус левый	425865001032
34.	Ключ к патрону 1,5-13mm	300509