




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

FIGŪRZĀGIS  
ЛОБЗИК  
PENDELSTICHSAGE  
JIG SAW

TYP FZ6S-100EL

Stand  
issue | 01.2007



Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR  
serīzētām rezerves daļu starpniecību.  
Pielikumi apakšējās punktu starpniecību  
pasažieru rezerves daļas līdzam izmaksas  
masinās sīkumā. Izmaksas  
datums, uzstādītās firmas uzņēmēja  
rezervei daļi sistēmas, no saukumiem  
(atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un  
varamās detaljas varētu tikt.

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой  
право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved.

Spare parts supply via REBIR service  
offices. When ordering spare parts please  
quote power tool type as and date of  
manufacturing indicated on the machine  
label; date as per Diagram of Spare Parts,  
desired spare part number and name as  
per List of Spare Parts and desired  
quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst stellen.  
Bei Ersatzteilbestellung bitte Maschinen-  
bezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem  
Gerät, Herstellungsdatum, auf der Ersatzteil-  
kennzeichnung, Datum, auf der Ersatzteil-  
Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer  
Benennung laut Ersatzteiliste und Anzahl der  
gewünschten Ersatzteile angeben.